

Respuesta Observaciones (31 de octubre de 2018)

Observación 1

En los detalles del equipo, en la parte final, están solicitando unos accesorios que no corresponden al equipo solicitado (Hacen parte de lo solicitado en su invitación 034 Contador de semillas). Favor corregir las indicaciones técnicas.

Respuesta

Si, efectivamente los accesorios que aparecen dentro de la convocatoria no corresponden al equipo y serán corregidos mediante adenda.

Observación 2

¿Aceptan rango de velocidad mayor al indicado?

Respuesta

Si, las especificaciones solicitadas son las mínimas, si el equipo las supera, no hay problema

Observación 3

¿Aceptan que el equipo tenga hasta 99 memorias? Bajo nuestra experiencia en la venta de estos equipos, no vemos que tan relevante sea este aspecto en una centrífuga.

Respuesta

Esta es una especificación necesaria para nuestro trabajo en el laboratorio debido a la diversidad de pruebas que manejamos.

Observación 4

Solicitan 2 tipos de rotores; uno de 6 x 50 ml y otro de 24 x 1.5-2.0 ml. Es posible que nos indiquen que velocidades máximas deben cada uno de los rotores, sobre todo en el de tubos de 50 ml, ya que dependiendo de la necesidad, puede manejar aproximadamente 6000 o 14000rpm. Esto es clave ya que los precios varían de acuerdo a la característica de cada rotor.

Respuesta

Se requieren dos tipos de rotores:

- 1). 6 x 50 ml: Rotor de ángulo fijo de 6 posiciones para tubos de 50 mL. La velocidad mínima que debe alcanzar es de 10.000 rpm
- 2). 24 x 1.5-2.0 ml. Rotor de ángulo fijo de 24 posiciones para tubos de 1.5 a 2.0 mL. La velocidad mínima que debe alcanzar es de 10.000 rpm

Observación 5

Como estos son equipos de importación; es posible que se amplíe en tiempo de entrega a 60 días ya que teniendo en cuenta los procesos de importación es muy difícil realizar la entrega en menos de un mes (a menos que se tengan en stock). Favor evaluar esta posibilidad.

Respuesta

Se ampliará mediante adenda el tiempo de entrega a sesenta (60) días.